

# INFORMAȚII TEHNICE

## WPC Refresh



**NOU**

**Podeaua terasei dumneavoastră are un aspect îmbătrânit? Noi avem soluția: WPC Refresh, întreținerea care redă prospețimea!**

Ulei de întreținere pe bază de solvent. Impulsul de prospețime al podelei dumneavoastră WPC: îngrijiți suprafețele tocite, uzate și conferiți-le un nou luciu mat mătășos.

- Îmbunătățirea aspectului vizual pentru WPC și suprafețe de lemn tratate cu ulei
- Restabilește aspectul mat-mătășos
- Prelucrare sigură și simplă
- Adecvat pentru WPC și suprafețe de lemn tratate cu ulei

#### **Domeniu de utilizare:**

Adecvat pentru întreținerea WPC și a lemnului tratat cu ulei.

## Date despre produs

#### **Nr. articol**

10721



1 l



6



480

#### **Ingrediente**

hidrocarburi alifactice, uleiuri vegetale modificate, Apă, sicative fără conținut de cobalt

#### **Depozitare și transport**

Stabil la depozitare 36 luni. Nu este sensibil la îngheț.

#### **GISCODE**

Ö60

## Indicații de prelucrare

- Suprafața trebuie să fie uscată înainte de aplicare. Nu aplicați pe suprafețe fierbinți sau expuse la radiații solare puternice, deoarece stratul aplicat s-ar putea usca prea repede. Nu aplicați dacă se anunță ploaie în decurs de 3 ore după aplicare.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

## Diluant

Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare și nu trebuie să fie diluat!

## Aparat aplicator/consum de material

Recipient de pulverizare LOBATOOL, ștergător, TrimPad sau șervețel / 10-30 ml/m<sup>2</sup> (30-100m<sup>2</sup>/l).

14/12/2020



# INFORMAȚII TEHNICE

# WPC Refresh



## Indicații de prelucrare

### Durată de uscare

- Se poate călca cu atenție după 4-6 ore.
- Utilizare completă și acoperire după 12 ore.

### Utilizare:

Curățați suprafața astfel încât să nu mai existe praf (măturare, aspirare). Curățați podelele cu impurități aderente prin ștergerea umedă cu LOBACARE DeckCleaner. După uscarea completă, aplicați un strat subțire, uniform de LOBACARE WPC Refresh. După un timp scurt de acționare, egalizați cu o lavetă fără scame, un ștergător LOBATOOL sau LOBATOOL TrimPad, fără a lăsa resturi în urmă.

Pe suprafețele mari

se poate lucra prin procedura cu SprayCleaner. Aplicați LOBACARE WPC Refresh prin pulverizare și egalizare mecanizată (mașină cu disc rotativ cu LOBASAND SuperPad de culoare albă).

### Indicații importante

Păstrați lavetele, discurile și alte instrumente de lucru îmbibate în recipiente închise, umeziți cu apă uleiul amestecat cu praf de șlefuire, lavetele textile etc. sau păstrați-le într-o găleată cu posibilitate de închidere, resp. eliminați-le fără pericol de incendiu – în caz contrar există pericolul de aprindere spontană.

## Indicații generale

**Curățarea echipamentelor de lucru:** curățați echipamentele de lucru cu solvenți, ca de ex. substanțe de curățare a pensulelor.

**Timpe de uscare:** Timpii de uscare indicați sunt valabili la +20°C și o umiditate relativă a aerului de 50%. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută determină întârzierea uscării. Nu efectuați o curățare umedă înainte de întărirea definitivă a produsului. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

**Indicații de siguranță:** la prelucrarea și uscarea produselor cu conținut mare de solvenți se produc vapori inflamabili de solvenți. De aceea, sunt interzise focul, flacăra deschisă, sudura, fumatul etc. în zona periculoasă. Aerisiți riguros spațiile de lucru și de depozitare. Aparatele electrice trebuie să fie deconectate prompt din spațiile de lucru și auxiliare, astfel încât acestea să se răcească înainte de începerea lucrărilor. Evitați orice formare de scântei, de asemenea, la instalațiile electrice. Mențineți recipientele cu materiale închise etanș. Îndepărtați componentele sensibile la solvenți, plantele sau animalele (acvariile) din zona periculoasă a vaporilor de solvenți.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuțiilor cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Cuvintele și simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.

